







Beseitigt
mit 10uF Kondensator
Parallel mit Z-Diode
9,1V. (Z2)

Beep keine bei Fremd Spannung

im Funkgerät +12V angeschlossen
nur mit Batterie 9V Block.

TITEL		ECHO MASTER PLUS CLASSIC		SADELTA	
NOMBRE - ECHO 1, SCH		PLANO		Sheet:	
1		ECHO MASTER PLUS CLASSIC		1 of 2	
				Rev. 1	
				Date: 28-12-93	

Her Radloff Titan



Proble
Roger =
Funktion
So wie auch
Funktioniert